

ALISSON ANDRADE DA SILVA.

Natural de Aracaju/Se - 41 anos –União estável. .

Rua José de Souza Filho, 31, Conjunto Augusto Franco, Bairro Farolândia, Aracaju-Se.

Telefones para contato: (079)99867-9980 ,(079)98832-5922.E-mail:alissoninspetordesolda@gmail

Formação

•

2º Grau Completo – Colégio Purificação – Aracaju/SE.

Cursos

Inspetor de Solda (Qualificado pela FBTS/ IS 1960).

Entidade: IWC –(Industrial Welding Course – RJ).

Eletroeletrônica.

Entidade: Colégio Integrado Polivalente-

Desenho técnico (isométrico de tubulação e estrutura).

Entidade: Ebs (Escola brasileira de solda-SE).

Experiência Profissional

➤ **Empresa:** TUV RHEINLAND

Obra: Fiscalização do trecho 2 HYDRO mineroduto,24 polegadas, Acará-Pará.

Cargo: Inspetor de solda.

Período : 26/06/2024 até o momento.

➤ **Empresa:** JN Montagens industriais.

Obra: Montagem das duas caldeiras de 150 toneladas (Inpasa/Sidrolândia-MS).

Cargo: Inspetor de solda.

Período : 10/11/2023 a 01/06/2024.

➤ **Empresa:** Futura/Construcap.

Obra:Construção da indústria de fertilizantes EUROCHEN.

Cargo: Inspetor de solda.

Período : 29/07/2023 a 09/11/2023.

➤ **Empresa:** Padrão Engenharia.

Obra: Reforma das plataformas da bacia de Aracaju-SE .

Cargo: Inspetor de solda.

Período : 24/02/2023 a 14/07/2023.

➤ **Empresa:** PROSERV.

Obra: Montagem da casa de toras e esteira CMPC/GUAÍBA-RS.

Cargo: Inspetor de solda.

Período : 25 /11/2022 a 14/02/2023.

➤ **Empresa:** VM engenharia LTDA.

Obra: Linha de transmissão de gás CEGÁS/Fortaleza-CE.

Cargo: Inspetor de solda.

Período : 09/09/2022 a 22/11/2022.

➤ **Empresa:** Isométrica.

Obra: Montagem da caldeira CFW-330-9GI/Caldema (Inpasa).

Cargo: Inspetor de solda.

Período : 13/01/2022 a 30/07/2022.

➤ **Empresa:** Isométrica.

Obra: Montagem da usina de milho para produção de etanol/ração animal e óleo para cosméticos (Inpasa).

Cargo: Inspetor de solda.

Período : 12/06/2021 a 04/01/2022.

➤ **Empresa:** BSI (METASA/IESA).

Obra: Montagem estruturais dos módulos P66-P67-P68-P69(IESA).

Montagem e edificação dos PIPE RACKS da P74 (EBR).

Cargo: Inspetor de solda.

Período : 02/07/2014 a 30/06/2015.

➤ **Empresa:** CCI-Camargo Correa/IESA .

Obra: Construção do navio plataforma P62 Petrobras.

(Inspeção na área estrutural e tubulação do navio).

Cargo: Inspetor de solda.

Período : 01/08/2013 a 06/01/2014

➤ **Empresa:** Jostape/CCI -Camargo Correa/IESA ..

Obra: Construção do navio plataforma P62Petrobras.

(Inspeção e teste de produção do Mooring System e fearlead-sistema de amarração do reforço do Flare, reforço do pedestal do guindaste/ estrutura/tubulação).

Cargo: Inspetor de solda.

Período :20/07/2012 a 20/07/2013.

➤ **Empresa: Vipetro.**

Obra: Construção de manifold de óleo e injeção de água no campo de Siriri/ Sergipe.

Cargo: Inspetor de solda.

Período :13/10/2010 a 17/01/2012.

➤ **Empresa: Lince inspeções.**

Obra: Usina Termoeletrica de Pecém-CE

(construção dos tanques de armazenamento de água e água desmineralizada).

Cargo: Inspetor de Solda.

Período: 11/05/2010 a 19/09/2010.

➤ **Empresa: Victória Qualidade Inspeções.**

Obra: GASENE (SINOPEC/GDK) Bahia, (Tubulação de 28 Polegadas).

Cargo: Inspetor de Solda.

Período: 05/11/2009 a 22/04/2010.

➤ **Empresa: A E A Controle da Qualidade Inspeções.**

Obra: GASMIG (Gasoduto/Galvão), Linha Tronco Vale do Aço Minas Gerais.

Trecho 2 (Tubulação De 16 Polegadas).

Cargo: Inspetor de Solda.

Período: 07/08/2009 a 02/11/09.

➤ **Empresa: ER Inspeções.**

Obra: GASMIG (Gasoduto), Linha Tronco Vale do Aço Minas Gerais.

Trecho 1 (Tubulação de 18 Polegadas).

Cargo: Inspetor de Solda.

Período: 04/03/2009 a 04/08/2009.

Informações Complementares

➤ **Informática:** Conhecimentos nos Aplicativos Windows, no Pacote Office (Word, Excel, Power Point, Picture Manager) e Internet.

➤ **Características Pessoais:** Dinâmico, Pontual, Bom Relacionamento Interpessoal, Comunicativo, Facilidade de Aprendizado, Adaptação em diversos ambientes e disponível para viajar.

